

Diese Produkte finden Sie auf: www.gbu-verlag.de/shop_2



Diese Produkte finden Sie hier

- Leitfäden
- Checklisten

1. Leitfaden

Gefährdungsbeurteilung (Grundlagen)

In dem Leitfaden werden alle relevanten Informationen zur Vorbereitung und Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen nach der Betriebssicherheitsverordnung zusammengestellt. Der Leitfaden ist wie folgt gegliedert:

- Einführung inkl. Rechtsgrundlagen
- CE-Zeichen, Konformitätserklärung und Gefahrenanalyse des Herstellers
- Gefährdungsbeurteilung und Informationspflichten des Anwenders
- Arbeitsschritte bei der Gefährdungsbeurteilung
- Methodische Grundlagen
- Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
- Arbeitsmittel Prüfungen

Berücksichtigt werden u.a. auch organisatorische Notwendigkeiten.

Format: PDF

Textumfang: 26 Seiten

Preis: 16,00 € + MwSt

Betriebssicherheitsverordnung

Format: PDF

Textumfang: 17 Seiten

Preis: 16,00 € + MwSt

2. Checklisten zur Gefährdungsbeurteilung

2.1 Arbeitsbereiche

Abfallentsorgung

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 5 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Büroarbeitsplatz

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 2 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Bildschirmarbeitsplatz

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 4 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Heizungs- und Klimaanlage

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 8 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Holzbearbeitung

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 6 Seiten

Glasbearbeitung

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 5 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Druckerei

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 4 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Elektrowerkstatt

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 6 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Reparatur + Wartung Elektro/Elektronik

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 7 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Lager/Magazin

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 6 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Gefahrstoff-Lager

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 0 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Fotolabor

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 3 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Bio-Labor

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 8 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Röntgen + Strahlen-Labor

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 3 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Physik-Labor

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 7 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Reinigungsplätze

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 2 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Chemie-Labor

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 8 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

2.2 Arbeitsmittel

Arbeiten am Schleifbock

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Bandsägen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Bearbeitungszentren

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Brennschneidanlagen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an der Richtbank

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Drahterodiermaschinen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Drehbänken

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Flachsleifmaschinen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Fräsmaschinen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Gesenkbiegepressen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 2 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Gewindeschneidmaschinen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Hydraulikpressen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an hydraulischen Pressen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 2 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Kombischeren

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Laserschneidanlagen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Laserschweißanlagen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Metallkreissägen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Nibbelmaschinen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Rundmaschinen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Schwenkbiegemaschinen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Spritzgießmaschinen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Ständerbohrmaschinen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Tafelscheren

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten mit Bügelsägen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten mit Druckluftschraubern

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 2 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten mit Exzenderschleifern

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten mit Handbohrmaschinen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten mit handgeführten Sägen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 2 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten mit Handhebelscheren

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten mit Handwerkzeugen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten mit Hochdruckreinigern

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten mit Metallsägen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten mit Schwingschleifern

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten mit Winkelschleifern

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 2 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

2.3 Anlagen

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 3 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Abwasserbehandlungsanlagen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 3 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Galvaniken

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 3 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

2.4 Hilfsmittel

Montage auf fahrbaren Arbeitsbühnen und Kleingerüsten

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten in Arbeitsgrube, Unterfluranlage

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Montage auf Steh- und Anlegeleitern

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Montage auf Gerüsten

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Transport mit Gabelstaplern

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Umgang mit Hebebühnen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Transport mit Kranen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Montage auf fahrbaren Arbeitsbühnen und Kleingerüsten

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Montage auf Hubarbeitsbühnen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Montage mit Arbeitskorb

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Begehen von Treppen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Umgang mit Leiter

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

2.5 Spezielle Arbeiten

Gasinstallationen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten in hochgelegenen Lagerbereichen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Hochvoltssystemen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten an Klimaanlage

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten im Lack- und Lösemittellager

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

Spritzgeräte-Reinigung

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 2 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten im Teilelager

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 2 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Arbeiten in Zwangshaltungen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

2.6 spezielle Tätigkeiten

Hausmeister

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 3 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Feuchtarbeiten

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 3 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

medizinische Vorsorge

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 1 Seite

Preis: 6,00 € + MwSt

mechanische Bearbeitung

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 4 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Labor Reinigung

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 4 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Führen von Kraftfahrzeugen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 6 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt

Umgang mit Gefahrstoffen

Die Checkliste berücksichtigt folgende Gefährdungsarten:

- mechanisch bedingte
- physikalisch bedingte
- elektrisch bedingte
- chemisch bedingte
- thermisch bedingte
- brand/explosiv bedingte

Format: PDF

Textumfang 3 Seiten

Preis: 6,00 € + MwSt